

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 19 日

天气：阴

星期：五

气温：17~21℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A1 逆变器槽盒制作安装质量。符合设计及规范要求 2、检查 E1E2 直流桥架盖板分散、交流电缆穿管质量，符合设计及规范要求。 3、检查设备基础抹灰、电缆沟砌筑质量，符合设计及规范要求。 4、检查箱变、变压器设备型号规格，符合设计及规范要求。 5、检查高压电缆敷设情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、A1 逆变器槽盒制作安装 2、E2E1 直流桥架盖板分散、交流电缆穿管 3、设备基础抹灰、电缆沟砌筑 4、箱变、变压器设备进场卸货。 5、高压电缆敷设	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员3 人 施 工 人 员27 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	