

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 22 日

天气：阴

星期：一

气温：14~24℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A1 逆变器交流电缆制作安装质量。符合设计及规范要求 2、检查 E1E2 消缺整改情况。 3、检查设备基础墙体防水质量，符合设计及规范要求。 4、旁站高压电缆头制作安装及二次舱接线		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、A1 逆变器交流电缆制作安装 2、E2E1 消缺整改 3、设备基础墙体防水 4、升压站高压电缆头制作安装、二次舱接线。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员3 人 施 工 人 员27人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	