

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 29 日

天气：阴

星期：一

气温：17~20℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A1E1E2 视频监控安装质量。符合设计及规范要求 2、检查升压站消缺整改情况。 3、检查 A1 交流桥架安装，消缺整改情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、A1E1E2 视频监控安装 2、升压站消缺整改。 3、A1 交流桥架安装，消缺整改。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 3 人 施 工 人 员 12 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	