

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 01 日

天气：晴

星期：三

气温：15~22℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查现场碎石土方清理情况。 2、检查现场消缺整改情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无 锡 钧 茂 聚 晟 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、现场碎石土方清理。 2、A1E1E2 消缺整改。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 3 人 施 工 人 员 8 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜 旭	
记 录 人： 姜 旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	