

# 监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 02 日

天气：多云

星期：四

气温：16~24°C

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查现场碎石土方清理情况。 2、检查现场消缺整改情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	无 锡 钧 茂 聚 晟 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、现场碎石土方清理。 2、A1E1 消缺整改。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管 理 人 员 3 人 施 工 人 员 6 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜 旭	
记 录 人： 姜 旭	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	