

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 03 日

天气：阴

星期：五

气温：15~24℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查现场设备焊接固定及防水坡抹灰情况。 2、检查现场消缺整改情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、现场设备焊接固定及防水坡抹灰。 2、A1 消缺整改。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 3 人 施 工 人 员 6 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	