

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 30 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 6℃ - 17℃

工程名称: 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 电气桥架安装巡视检查. 2. 东棚基础土方回填旁站检查. 3. 分户照明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 屋面电气桥架安装. 2. 东棚基础土方回填
其它事项	无	
本日现场监理人员		张坤
记录人: 张坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张坤

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 31 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 10℃ - 20℃

工程名称: 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 电气桥架安装、过路管道敷设巡视检查。 2. 安全文明施工巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 屋面电气桥架安装。 2. 过路管道敷设。
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张朝东

监 理 日 志

日期: 2024 年 4 月 1 日

天气: 晴

星期: -

气温: 6℃ - 16℃

工程名称: 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 桥架安装、电缆井砌筑巡视检查。 2. 安全文明施工巡视检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 华 伏 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	1. 屋面电气桥架安装。 2. 光伏场区电缆井砌筑。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张献会

监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8℃ - 17℃

工程名称: 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 桥架安装、电缆井砌筑巡视检查。 2. 材料入场验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 华 伏 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	1. 屋面电气桥架敷设 2. 光伏场区电缆井砌筑
其 它 事 项	今日送交资料入场。	
本日现场监理人员		陈永华
记录人: 陈永华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张永华

监 理 日 志

日期: 2024 年 4 月 3 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 8℃ - 19℃

工程名称: 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 桥架敷设、电缆井砌筑巡视检查。 2. 安全文明施工巡视检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 屋面电气桥架敷设 2. 光伏场区电缆井砌筑
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		张伟
记录人: 张伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张南庚

监 理 日 志

日期: 2024 年 4 月 4 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 8℃ - 19℃

工程名称: 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 逆变器支架安装验收。 2. 材料入场验收。 3. 安全文明施工验收。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 屋面逆变器支架安装。 2. 车棚屋顶土方清运。
其它事项	今日组件入场。	
本日现场监理人员		张林
记录人: 张林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张林

监 理 日 志

日期: 2024 年 4 月 5 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 1℃ - 18℃

工程名称: 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 支架安装、电缆井砌筑巡视检查。 2. 安全文明施工巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 屋面逆变器支架安装。 2. 光伏场区电缆井砌筑。
其它事项	无	
本日现场监理人员		张永兵
记录人: 张永兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张永兵