

监 理 日 志

日期：2024 年 4 月 26 日

星期：五

天气：晴

气温：17-29℃

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装，发现 1 块组件汇流条部位发黄，接线盒后壳脱落，已要求现场挑出。 2、要求施工人员正确佩戴安全帽。 3、要求下班前清理施工垃圾。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、组件安装 2、直流电缆敷设绑扎 施工人数 6 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：