

监 理 日 志

日期：2025年 01月07日

天气：多云

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

气温：-4~8℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：项目物流楼北侧外露电缆桥架整改中。 进度情况：项目已全容量并网。 材料进场情况： 材料已全部进场。 安全情况：现场巡视人员安全帽穿戴齐全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	信息产业电 子第十一设 计研究院科 技工程股份 有限公司	并网后整改消缺施工人员2人管理3人。
其 它 事 项	施工资料部分整理中。	
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：