

监 理 日 志

日期：2025年 03月02日

天气：阴

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

气温：-4~10℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：现场整改消缺项屋面采光带安全警示语施工复查，电缆沟盖板未完成。	
	进度情况：项目已全容量并网。	
	材料进场情况：材料已全部进场。	
	安全情况：现场施工人员安全培训后安全用品佩戴齐全施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	施工管理人员2人，施工人员2人。
其 它 事 项	施工资料部分整理中。	
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：