

# 监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：22~30℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

|                                                 |                                                                                               |                                                |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                      | 1、检查现场桥架安装质量，符合设计及规范要求。<br>2、检查接地扁铁安装质量，符合设计及规范要求。<br>3、检查桥架穿管情况。<br>4、检查组件、并网柜型号规格符合设计及规范要求。 |                                                |  |
| 施<br>工<br>情<br>况                                | 施<br>工<br>单<br>位                                                                              | 施 工 内 容 及 进 度                                  |  |
|                                                 | 江<br>苏<br>致<br>良<br>和<br>建<br>设<br>工<br>程<br>有<br>限<br>公<br>司                                 | 1、接地扁铁安装。<br>2、桥架安装。<br>3、桥架穿管<br>4、组件、并网柜进场卸货 |  |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                                                                               | 管 理 人 员 1 人   施 工 人 员 10 人                     |  |
| 其<br>它<br>事<br>项                                |                                                                                               |                                                |  |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员            |                                                                                               | 申加佳                                            |  |
| 记<br>录<br>人：   申加佳                              |                                                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                           |  |