

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 04 日

天气：阴

星期：二

气温：16~26℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查直流电缆敷设及搪锡质量，符合设计及规范要求。 2、检查逆变器槽盒制作安装质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 致 良 和 建 设 工 程 有 限 公 司	1、直流电缆敷设及搪锡 2、逆变器槽盒制作安装 3、现场材料整理	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员1人 施 工 人 员10人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		申 加 佳	
记 录 人： 申 加 佳		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	