

# 监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 18 日

天气：雨转晴

星期：二

气温：20~28℃

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽安全带正常。 二、检查组件安装良好，压块紧固到位，前后左右成一线，组件接地线安装牢固，线插绑扎符合规范要求。 三、陪同京能质安管理人员来现场检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏致良建设工程有限公司	一、组件及接地线安装三组、两人一组。 二、采光带喷警示语一人，管理人员两人。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	管理人员两人， 施工人员7人。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 员	申加佳	
记 录 人： 申加佳	总监理工程师/总监代表（签字）：	