

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 19 日

星期： 三

天气： 中雨

气温：24~29℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽安全带正常。 二、上午供电公司装表，中午并网成功，四台并网柜各并一组。 三、陪同京能运维及管理人员现场检查。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏致良和建设工程有限公司	一、供电公司装表三人，施工单位三人。 二、管理人员两人。	
站 内 施 工 人 员、机械情况		管理人员两人， 施工人员7人。	
其 它 事 项			
本日现场监理员		申加佳	
记录人： 申加佳		总监理工程师/总监代表（签字）：	