

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 20 日

星期： 四

天气： 中雨转晴

气温：24~29℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、因雨未施施工。 二、整理相关资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏致良建设工程有限公司	一、因雨未施工。 二、	
站 内 施 工 人 员、机械情况			
其 它 事 项			
本日现场监理员		申加佳	
记录人： 申加佳		总监理工程师/总监代表（签字）：	