

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 22 日

天气：阴转中雨

星期：六

气温：24~30℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、桥架盖板制作良好，盖板安装符合要求。 二、通信线安装制作符合要求。 三、组件包角纸皮清理到位。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏致良建设工程有限公司	一、桥架安装施工两人，通信线安装一人，垃圾清理一人。 二、管理人员两人。	
站 内 施 工 人 员、机械情况		工人四人，管理人员两人。	
其 它 事 项			
本日现场监理员		申加佳	
记录人： 申加佳		总监理工程师/总监代表（签字）：	