

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 23 日

天气：阴转中雨

星期： 日

气温： 24~30℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 巡视工地施工现场情况： 一、施工人员佩戴安全帽使用安全带正常。 二、桥架盖板制作良好，盖板安装符合要求。 三、接地安装到位，组件安装符合要求。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 江苏致良和建设工程有限公司 | 一、桥架盖板安装施工两人，组件安装两人。 二、管理人员一人。 |
| 站 内 施 工 人 员、机 械 情 况 | 工人四人，管理人员一人。 | |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 员 | 申加佳 | |
| 记 录 人： 申加佳 | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 代 表 （ 签 字 ）： | |