

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 25 日

天气：小雨

星期：二

气温：24~28℃

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、施工人员佩戴安全帽使用安全带正常。 二、接地安装良好，线插套管到位，组件安装符合要求。 三、监控由专业公司安装，安装专业规范。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏致良和建设工程有限公司	一、组件安装两组四人，监控安装三人。 二、管理人员一人。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	工人四人，管理人员一人。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 员	申加佳	
记 录 人： 申加佳	总 监 理 工 程 师 / 总 监 代 表 （ 签 字 ）：	