

# 监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 26 日

天气：大雨

星期：三

气温：24~25℃

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、因大雨未施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏致良建设工程有限公司	一、全天抓紧归档资料整理工作。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 员	申加佳	
记 录 人： 申加佳	总 监 理 工 程 师 / 总 监 代 表（签 字）：	