

# 监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 04 日

星期： 四

天气： 晴

气温： 25~37℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                          |                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视工地施工现场情况：<br><br>一、施工人员佩戴安全帽使用安全带正常。<br><br>二、检查接地安装良好，线插套管到位，组件安装符合要求。<br><br>三、连续高温，要求错开高温时间，备足防暑用品。 |                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                      |
|                            | 江苏致良和建设工程有限公司                                                                                            | 一、组件安装两人一组，共五组十人。<br><br>二、管理人员两人。 |
| 站 内 施 工 人 员、机械情况           |                                                                                                          | 工人十人，管理人员一人。                       |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                          |                                    |
| 本日现场监理员                    |                                                                                                          | 申加佳                                |
| 记录人： 申加佳                   |                                                                                                          | 总监理工程师/总监代表（签字）：                   |