

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 05 日

星期： 五

天气： 晴

气温： 25~37℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、施工人员佩戴安全帽使用安全带正常。 二、检查接地安装良好，线插套管到位，组件安装符合要求。 三、检查防暑用品到位，饮用水充足。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏致良和建设工程有限公司	一、组件安装两人一组，共五组十人。 二、管理人员两人。
站 内 施 工 人 员、机械情况		工人十人，管理人员一人。
其 它 事 项		
本日现场监理员		申加佳
记录人： 申加佳		总监理工程师/总监代表（签字）：