

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 13 日

天气：晴

星期：一

气温：11℃~21℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查组件安装良好，个别压块有缝隙的将按甲方要求进行填补。 三、检查桥架支架安装良好，接地跨接牢固，桥架安装符合要求。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	一、组件安装、桥架安装、桥架支架焊接制作、防腐施工。 二、施工人员十二人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片	 南通中实冷链物流1.5MW光伏发电项目 施工内容：支架钻孔 拍摄时间：2024.05.13 14:03 天气：晴 27℃ 地点：崇川区·保税六路 今日水印 水印 W11C3A888B2A28D04  南通中实冷链物流有限公司 1.5MW光伏发电项目 工作内容：组件安装 拍摄时间：2024.05.13 10:24 今日水印 水印 W11C3A888B2A28D04	
本日现场监理人员		杨鑫
记录人：杨鑫		总监理工程师：