

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 16 日

天气：晴

星期：四

气温：12℃~24℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查组件线插绑扎符合要求，组件接地连接牢固。 三、检查桥架安装良好，接地跨接符合要求。 四、检查逆变支架安装美观牢固，张挂稳定。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	一、桥架安装、桥架支架安装，逆变支架安装、线插绑扎、组件接地。 二、施工人员七人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片	 南通中实冷链物流1.5MW光伏发电项目 施工内容：组件接地连接 拍摄时间：2024.05.16 11:14 天气：晴 24℃  南通中实冷链物流1.5MW光伏发电项目 施工内容：挂逆变器 拍摄时间：2024.05.16 14:02 天气：晴 26℃	
本日现场监理人员		杨鑫
记录人：杨鑫		总监理工程师：