

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 29 日

天气：晴

星期：三

气温：18℃~27℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查逆变器电缆制作规范，热缩管套管、铜鼻子压实符合要求。 三、检查屋面 MC4 插芯线搪锡到位，线插制作符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	一、接地网焊接，逆变器电缆制作安装，MC4 线插制作。 二、施工人员五人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片		
本日现场监理人员		杨鑫
记录人:杨鑫		总监理工程师: