

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 31 日

天气：阴有时有雨

星期：五

气温：18℃~24℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查并网柜帖牌端正，供电局检查符合要求。 三、检查组件接地到位。 四、接地焊接搭接符合要求，焊渣清理到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	一、接地网焊接，并网柜帖牌、组件接地连接。 二、施工人员四人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片	 南通中实冷链物流1.5MW光伏发电项目 施工内容：供电局检查 拍摄时间：2024.05.31 14:46 天气：晴 22℃ 东北风2级  南通中实冷链物流1.5MW光伏发电项目 施工内容：组件接地连接 拍摄时间：2024.05.31 08:36 天气：阴 20℃ 北风3级	
本日现场监理人员		杨鑫
记录人:杨鑫		总监理工程师: