监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 01 日　　天气：晴

星期：六　　气温：18℃～25℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">巡视工地施工现场情况：
一、检查施工人员佩戴安全帽正常。
二、检查逆变器电缆制作专业，铜鼻子压实规范，紧固牢固，接地电阻测试符合要求。
三、检查组件接地到位，紧固牢固。
四、接地焊接搭接符合要求，焊渣清理到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>苏州淞吴电力科技有限公司</td><td>一、接地网焊接，逆变器电缆制作安装、组件接地连接。
二、施工人员五人，管理人员一人。</td></tr>
<tr><td>主要施工图片</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>杨鑫</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:杨鑫</td><td>总监理工程师:</td></tr>
</table>