

# 监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 04 日

天气：晴

星期：二

气温：18℃~18℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况：  一、检查施工人员佩戴安全帽正常。  二、检查屋面面漆部分露底，要求刷漆到位，深浅一至。  三、接地焊接搭接符合要求，焊渣清理到位，底漆均匀。  四、水管攻丝到位，水管安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位  苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  一、水管攻攻丝、安装装，接地网焊接，逆变器直流线插制作安装、屋面刷涂料。  二、施工人员六人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨鑫	
记 录 人：杨鑫	总 监 理 工 程 师：	