

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 06 日

天气：晴

星期：四

气温：18℃~24℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视工地施工现场情况：</p> <p>一、检查施工人员佩戴安全帽正常。</p> <p>二、检查水管安装良好，保温到位。</p> <p>三、接地焊接搭接符合要求，焊渣清理到位，底漆均匀。</p> <p>四、上午顺利并网，下午建设方来现场检查。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、接地网焊接，并网柜装表，水管安装。 二、施工人员四人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨 鑫	
记 录 人: 杨 鑫	总 监 理 工 程 师:	