

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 09 日 天气：中雨转晴
星期： 日 气温：21℃~31℃
工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查冲水系统保温到位，外保护铝箔安装美观。 三、接地焊接搭接符合要求，焊渣清理到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	一、接地网焊接，水管保温安装。 二、施工人员四人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片	 南通中实冷链物流1.5MW光伏发电项目 施工内容：接地焊接 拍摄时间：2024.06.09 08:13 天气：多云 25℃  南通中实冷链物流1.5MW光伏发电项目 施工内容：保温施工 拍摄时间：2024.06.09 08:40 天气：多云 25℃	
本日现场监理人员		杨鑫
记录人：杨鑫		总监理工程师：