

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 21 日

天气：阴

星期：五

气温：26~33℃

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查运维通道材料规格，符合设计及规范要求。 2、检查车棚定位情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	信 息 产 业 电 子 第 十 一 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司	1、运维通道全部进场。 2、车棚放线定位准备开挖基础。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员0人 施 工 人 员0人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		丁祥 陈晓敏	
记 录 人： 陈晓敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	