

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 27 日

天气：多云转雷阵雨

星期：二

气温：29~39℃

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查加固安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查组件安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查走道板安装质量，符合设计及规范要求。 4、检查桥架安装情况，符合设计及规范要求。 5、检查车棚导水槽材料情况，符合设计及规范要求。 6、检查水泥屋面支架安装质量，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信 息 产 业 电 子 第 十 一 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司	1、主车间加固安装 2、走道板安装 3、组件安装 4、水泥屋面支架安装 5、桥架安装 6、车棚导水槽进场卸货
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		管 理 人 员 2 人 施 工 人 员 35 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		丁祥 陈晓敏
记 录 人： 陈晓敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ） ：