

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 05 日

天气：晴

星期：四

气温：26~34℃

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查加固安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查逆变器槽盒安装质量，符合设计及规范要求。 3、旁站 3#4#车棚路面浇筑。 4、检查 1#车棚短柱养护情况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	信 息 产 业 电 子 第 十 一 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司	1、主车间加固安装 2、逆变器槽盒安装 3、1#车棚短柱养护 4、3#4#车棚路面浇筑	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 2 人 施 工 人 员 35 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		丁 祥 陈 晓 敏	
记 录 人： 陈 晓 敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	