

监 理 日 志

日期：2024 年 9 月 11 日

星期：三

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：25-36℃

监 理 工 作 情 况	1、确定项目并网时间。 2、检查送出线路电缆沟盖板安装。 3、检查送出线路绿化恢复。 4、审查施工单位报审资料。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、主要施工内容： 1、送出线路草坪恢复 2、消缺整改 3、对点调试 二、管理人员 4 人，施工人员 19 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：