

监 理 日 志

日期：2024 年 9 月 16 日

星期：二

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：24-33℃

监 理 工 作 情 况	1、现场检查消缺整改情况。 2、审查施工单位报审资料并签字。 3、与组件厂家排查组件 MC4 接头。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、主要施工内容： 1、消缺整改 二、管理人员 5 人，施工人员 12 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	