

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 27 日

天气：晴转大雨

星期：二

气温：26~35℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足。 二、检查桥架钻孔清理良好，开孔套口保护符合要求。 三、走道固定到位，桥架安装符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、桥架安装、桥架接地连接、走道固定调整、钻孔铝屑清理，桥加孔保护套安装。 二、施工人员 8 人，管理人员两人。	
其 它 事 项			
本日现场监理员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：	