

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 14 日

天气：晴

星期：一

气温：19~27℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，屋面监控箱安装符合要求。 二、检查基础模板还需加固以防胀模。 三、检查预埋件制作焊接到位，平整度符合要求。 四、检查基础墙砌筑拉墙筋已放置，墙体砌筑符合要求。 五、检查圈梁浇筑良好，振捣到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、预埋件制作固定三人、监控箱安装一人，基础圈梁支模浇筑、墙体砌筑施工六人。 二、施工人员十人，管理人员两人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：