

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 17 日

天气： 阴

星期： 四

气温： 19~26℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查冲洗系统安装良好，管材符合设计要求。 三、检查基础支模符合要求，要求加固到位。 四、检查监控安装品牌符合业主要求，安装位置符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、基础拆支模施工人员四人，水管安装二人，监控安装二人。 二、施工人员八人，管理人员两人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：