

# 监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 20 日

天气：晴

星期：日

气温：13~21℃

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查爬梯制作符合甲方要求，焊接饱满，防腐处理良好。 三、检查基础墙粉刷已加抗渗剂，粉刷厚度符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、基础浇筑粉刷施工人员八人，爬梯制作二人。 二、施工人员共十人，管理人员一人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本 日 现 场 监 理 员		胡学东
记 录 人：胡学东		总 监 理 工 程 师 / 总 监 代 表（签 字）：