

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 04 日

天气：晴

星期：一

气温：14~21℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、二次设备调试中。 三、检查外墙二遍腻子粉刷平整度符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、基础墙二次粉刷大小工三人。 二、管理人员三人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：