

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 09 日

天气：晴

星期：六

气温：10~19℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查基础清理良好。 三、检查基础外墙涂料滚刷到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、基础内清理、涂料滚刷两人。 二、管理人员两人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：