

监 理 日 志


日期：2024 年 08 月 29 日

天气：晴

星期：一

气温：28℃~37℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、 检查施工人员佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足，连日高温，要求合理调度工作时间。检查走道支架有些错位，要求调整成一线。 二、 检查夹具定位准确，安装紧密到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 阿 特 斯 新 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司	一、施工人员十一人。 二、总包管理人员一人，分包管理人员两人，
主 要 施 工 图 片	 源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：走道支架安装 拍 摄 时 间：2024.07.29 星期一 15:31 天 气：晴 36℃  源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：夹具安装 拍 摄 时 间：2024.07.29 星期一 15:21 天 气：晴 36℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: