

监 理 日 志


日期：2024 年 08 月 13 日

天气：晴转大雨

星期：二

气温：27℃~37℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、工人佩戴安全帽正常，。 二、检查走道安装符合要求，爬梯制作紧固，焊接处一底一面防腐到位，夹具安装牢固顺直。 三、检查爬梯口未设置安全标志，配电箱未进行接地，已要求总包整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 阿 特 斯 新 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司	一、爬梯制作防腐、夹具安装、导轨散料、走道支架安装，施工人员十二人 二、施工管理人员三人。
主 要 施 工 图 片	 源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：走道支架安装 拍 摄 时 间：08:30 天 气：多云 31℃  源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：导轨散料 拍 摄 时 间：2024.08.13 08:58:16 天 气：多云 32℃ 西风1级 空 气质量25 优	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：