

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 14 日

天气：晴

星期：三

气温：27℃~35℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、工人佩戴安全帽正常，。 二、检查走道安装符合要求，夹具安装牢固顺直。 三、检查爬梯口已设置安全标志，配电箱还未进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位 苏 州 阿 特 斯 新 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、夹具安装、导轨散料、走道支架安装，施工人员十二人 二、施工管理人员三人。
主 要 施 工 图 片	 <p>源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施工内容：夹具安装 拍摄时间：2024.08.14 08:31:36 天气：阴 28℃ 东南风3级 空气质量59 良</p> <p>源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施工内容：走道支架安装 拍摄时间：2024.08.14 08:27:53 天气：阴 29℃ 东风3级 空气质量59 良</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	