

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 16 日

天气：中雨转晴

星期：五

气温：27℃~35℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、工人佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足。 二、检查导轨安装符合要求，安装牢固顺直。 三、要求注意雷雨天气，有雷雨要尽早撤离屋面。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 阿 特 斯 新 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司	一、全部导轨安装，施工人员十三人。 二、施工管理人员三人。
主 要 施 工 图 片	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: