

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 23 日

天气：晴

星期：五

气温：28℃~38℃

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MWp 分布式光伏发电项目

巡视工地施工现场情况：		
一、工人佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足。		
二、检查接地安装符合要求。		
三、检查走道安装符合设计要求，桥架安装良好。		
四、直流四平方电缆到货。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 阿 特 斯 新 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司	一、接地扁铁安装、桥架安装、走道安装，施工人员十三人。 二、施工管理人员三人。
主 要 施 工 图 片	 源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：直流电缆卸车 拍 摄 时 间：2024.08.23 10:13:44 天 气：晴 33℃  源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：接地扁铁安装 拍 摄 时 间：2024.08.23 08:46:01 天 气：晴 31℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：