

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025年03月14日星期_五	气候	小雨	气温	27-21℃
监理单位 动态：2人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求		材料进场： 无			
施工方人员动态：主要管理人员:4人,施工员:6人,全站仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机1台,拖拉机1台,振动式打桩机1台,满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	因下雨施工现场未施工				
监理今日工作内容	1. 在宿舍整理资料。 2. 填写监理日记。 3. 今日下午去施工现场外线跟业主去检查塔机基础浇筑混凝土				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹锐	



混凝土浇筑