

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025年02月26日星期三	气候	中雨	气温	7-9℃
监理人员动态：2人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场： 无				
施工方人员动态：主要管理人员：4人，施工员：6人，全站仪1台，GPS测量仪1台，满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机1台，推土机1台，振动式打桩机1台，满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1. 因下雨施工现场未施工。				
监理今日工作内容	1. 今日到达项目所在地广西省防城港市防城港区那良镇。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹铁	