


监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025年03月06日星期四	气候	小雨	气温	9-12℃
监理人员动态：2人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求	材料进场： 无				
施工方人员动态：主要管理人员:4人,施工员:6人,全站仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机1台,拖拉机1台,振动式打桩机1台,满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1. 因下雨施工现场未施工。				
监理今日工作内容	1. 今日下雨施工现场未施工 2. 填写监理日记。 3. 学习图纸				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹铁	



在宿舍熟悉图纸



在宿舍熟悉图纸