

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 21 日

天气：晴

星期：四

温度：9/16℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

| | | |
|----------|---|--|
| 监理工作情况 | 1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众一期屋顶接地扁钢焊接处防腐刷漆和卫生清理情况。 3、整理监理日志和其他资料等。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 宁波泰能电力建设有限公司 | 1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对大众一期屋顶接地扁钢焊接处进行防腐刷漆和卫生清理，完成约 75。 3、施工人员 2 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。 |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 戚平 | |
| 记录人：戚平 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平 | |