

## 监理日志（施工安全、施工质量）

日期：2024年12月06日

天气：阴

星期：五

气温：7—14℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查设备基础模板拆除后混凝土浇筑质量。 2、旁站围墙钢筋安装及设备基础拆模施工。 3、检查围墙钢筋安装质量。 4、检查电缆沟模板安装情况。 5、召开现场监理例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天上午现场共有14人，管理人员1人。 1、设备基础模板拆除。 2、电缆沟模板安装。 3、围墙钢筋安装。
其 他 项 事	无	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	设备基础模板拆除	设备基础模板拆除
照片	 <p>福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工名称: 施工现场 施工内容: 设备基础模板拆除 拍摄时间: 2024.12.08 08:27 天气: 阴有雪 拍摄地点: 宁德化机 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 泉州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 晋能电气股份有限公司</p>	 <p>福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工名称: 施工现场 施工内容: 设备基础模板拆除 拍摄时间: 2024.12.08 08:28 天气: 阴有雪 拍摄地点: 宁德化机 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 泉州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 晋能电气股份有限公司</p>
文字描述	围墙钢筋安装	围墙钢筋安装
照片	 <p>福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工名称: 施工现场 施工内容: 围墙钢筋安装 拍摄时间: 2024.12.08 08:27 天气: 阴有雪 拍摄地点: 宁德化机 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 泉州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 晋能电气股份有限公司</p>	 <p>福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工名称: 施工现场 施工内容: 围墙钢筋安装 拍摄时间: 2024.12.08 08:28 天气: 阴有雪 拍摄地点: 宁德化机 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 泉州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 晋能电气股份有限公司</p>
文字描述	设备基础混凝土浇筑质量检查	现场监理例会
照片	 <p>福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工名称: 施工现场 施工内容: 设备基础混凝土浇筑质量检查 拍摄时间: 2024.12.08 10:17 天气: 阴有雪 拍摄地点: 宁德化机 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 泉州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 晋能电气股份有限公司</p>	 <p>福州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化 学储能电站项目 施工名称: 施工现场 施工内容: 现场监理例会 拍摄时间: 2024.12.08 14:40 天气: 阴有雪 拍摄地点: 宁德化机 建设单位: 北京新能源科技有限公司 监理单位: 泉州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 晋能电气股份有限公司</p>